Zeiterfassungsterminal TIMi / TIMiPro

für Personalzeiterfassung

Firmwareupdate

Hinweis: Um ein Update der Firmware per Software durchführen zu können, muss mindestens Version V.04.00.00 auf dem Terminal vorhanden sein.

Achtung: Beim Update werden alle Daten im Terminal gelöscht. Buchungen sollten zuvor ausgelesen werden.

Achtung: Während des Updatevorgangs darf die Spannungsversorgung des Gerätes nicht unterbrochen werden, ansonsten wird das Gerät unbrauchbar.

Um die passende Firmwarevariante (Controller Atmega128 oder Atmega256) für Ihr Zeiterfassungsterminal zu ermitteln, rufen Sie im Programm *TestITX* die *Terminalinfo* für das Terminal ab oder nutzen den Service-Info-Dialog am Terminal.

- 1. Laden Sie die aktuelle Firmware unter http://www.cti-components.com/cti/downloads/firmware.
- 2. Lesen Sie alle Buchungen aus dem Terminal aus.
- 3. Falls Sie das Terminal am *TService*-Dienst betreiben, beenden Sie diesen.
- 4. Starten Sie das Programm *TestITX*.
- 5. Geben Sie die IP-Adresse ein und wählen Sie die Geräteadresse des Terminals.
- 6. Wählen Sie Firmware Update im Menü Tools und geben Sie als Passwort "Expert" ein.
- 7. Sind noch Buchungen im Terminal vorhanden, werden Sie an dieser Stelle gewarnt. Falls Sie trotzdem fortsetzen, werden diese Buchungen unwiderruflich **gelöscht**!
- 8. Wählen Sie die Firmware-Datei (*.BIN) aus, die Sie an das Timi übertragen wollen.

🛃 Test ITX		ĺ
Terminal Optionen Tools Hilfe		
Netzwerk Seriell Daten		
ſ	Update Firmware	×
IP Adre	ausgewählte Firmware:	
132.10	E:\timi_fw\TIMI_401_256.BIN	
	Version der Firmware:	
	Datei:	Timi:
	Timi V.04.00.01	TIMI V.04.00.00
Gerä	0	
19	Controller Typ:	
C:\Program F	Dater:	Timi:
	Atmega 256	Atmega 256
	Beenden	Start

Es werden die Firmwareversionen und Controller-Typ der Datei und des Gerätes angezeigt. *Achtung:* Falls Inkompatibilitäten festgestellt wurden, wird dies rot gekennzeichnet. In diesem Fall sollten Sie das Firmwareupdate nicht durchführen, da das Terminal dadurch unbrauchbar werden kann.

9. Starten Sie das Firmwareupdate mit Start.

Das Update wird ausgeführt und der Fortschrittsbalken wird angezeigt.

Hinweis: Während dieser Zeit wird im Terminaldisplay "FW-Update – Bitte warten" angezeigt. Es kann dabei nicht gebucht werden.

- 10. Um zu prüfen, ob die Firmware im Terminal aktualisiert wurde, können Sie im *TestITX* über *Terminals Terminalinfo* die Versionsnummer abfragen.
- 11. Nach dem Update muss das Terminal neu mit Daten beschickt werden.



Sollte das Update fehlschlagen, muss das Gerät ggf. eingeschickt werden.

CTI GmbH Max Liebermann Str. 184 D-04157 Leipzig Telefon:+49 (3 41) 900 41 43 Telefax:+49 (3 41) 900 41 40 info@cti-components.com www.cti-components.com